

Wijzigingsblad URL 3201-1

Het handmatig verwerken van mortels

Wijzigingsdatum: 19 januari 2015

Techniekgebied **H8: het repareren, onderhouden, versterken en verduurzamen van beton**
Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen Betonreparatie d.d. 3 december 2014.
Aanvaard door het bestuur van KOMO d.d. 14-01-2015.

Geldigheid

Deze wijzigingen hebben betrekking op URL 3201-1 versie d.d. 25 maart 2009 en moeten zijn geïmplementeerd op 1 juli 2015.

Bindend verklaring

Dit wijzigingsblad is door SGS INTRON Certificatie B.V., KIWA N.V. en IKOB BKB B.V. bindend verklaard per 19 januari 2015.

Aanleiding wijzigingen

Naar aanleiding van een bijwoning door de RvA zijn opmerkingen geplaatst ten aanzien van de gebruikte terminologie binnen de BRL 3201 en de onderliggende URL'en. Dit heeft geleid tot het formuleren van een NC aan de betreffende CI.

Door het CvD is uitvoerig stilgestaan bij de achtergrond en de (letterlijke) interpretatie van de teksten in de BRL en URL'en. Vastgesteld is dat de RvA geen ongelijk heeft en dat enkele termen anders geformuleerd moeten worden teneinde eenduidigheid te verkrijgen.

Algemene wijzigingen

Het term "werkzaamheid" dient te worden vervangen door "techniek".

Het term "uitvoeringsmethode" dient te worden vervangen door "techniek".

De term "nationale beoordelingsrichtlijn" dient te worden vervangen door "beoordelingsrichtlijn".

De term "procescertificaat" dient te worden vervangen door "kwaliteitsverklaring".

5.1. Eisen aan materiaal en grondstoffen

De volgende tekst wordt verwijderd:

Het uitvoerend bedrijf moet aantoonbaar maken dat de toe te passen materialen de overeengekomen prestaties kunnen leveren. Dit kan door middel van één van de volgende bewijsvoeringen:

1. relevante KOMO attest-met-productcertificaat;
2. (...)

En vervangen door:

Het uitvoerend bedrijf moet aantoonbaar maken dat de toe te passen materialen de overeengekomen prestaties kunnen leveren. Dit kan door middel van één van de volgende bewijsvoeringen:

1. een door de toeleverancier of producent van de toe te passen materialen verstrekte prestatieverklaring (opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten);
2. (...)

De volgende tekst wordt verwijderd:

Noot: vooralsnog wordt overgangperiode vast.

6.5. Eisen te stellen aan de uitvoering

De volgende tekst wordt verwijderd:

De vakbekwaam reparateur die de mortels verwerkt moet voldoen aan vakbekwaamheidseisen (8.4) en bekend zijn met de bij deze techniek van toepassing zijnde criteria.

En vervangen door:

De vakbekwaam reparateur die de mortels verwerkt moet voldoen aan vakbekwaamheidseisen (8.4) en bekend zijn met de bij deze **uitvoeringsrichtlijn** van toepassing zijnde criteria.

8.4. Eisen aan medewerkers

De volgende tekst wordt verwijderd:

De vakbekwaam reparateur moet minimaal tweemaal per jaar door het bedrijf per toepassingsgebied positief beoordeeld worden.

En vervangen door:

De vakbekwaam reparateur moet minimaal tweemaal per jaar door het bedrijf voor het toepassingsgebied **van het handmatig verwerken van mortels** positief beoordeeld worden.

12. Lijst van vermelde documenten

De volgende tekst wordt verwijderd:

NEN-EN 1504-9 Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies(1994)

En vervangen door:

NEN-EN 1504-9 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems (2008)

De volgende tekst wordt verwijderd:

RAW Standaard Standaard RAW Bepalingen (2005)

En vervangen door:

RAW Standaard Standaard RAW Bepalingen (2010)